

# Wasser hinter dem Radlauf links

**Beitrag von „Franks“ vom 25. April 2023 um 15:40**

Hallo Sascha,

hat dein Touareg die 4-Zonen Klimaanlage? Dann hat er einen zweiten Verdampfer hinten links und der hat auch einen Ablauf fürs Kondenswasser.

Gruß

frank