

# Motorlager wechseln

**Beitrag von „Dirk\_Balve“ vom 6. Mai 2023 um 13:41**

Hallo zusammen,

Mein Touareg BJ 2015 mit 3.0 V6 (262 PS) und einer Laufleistung von 110 TKM klopft bzw. schlägt einmal beim starten.

Es ist kein metallisches Geräusch aus dem Motor, mehr so als wäre eine Koppelstange ausgeschlagen. (Das schließe ich aus, da das Auto ja steht)

Wenn der Antriebsstrang verspannt ist, z.B. beim parken am Berg ist das Geräusch nicht da.

Hatte jemand schonmal ein ähnliches Phänomen?

Ich möchte erstmal die beiden Motorlager tauschen. Ist das sehr aufwändig?

Bin für Tipps dankbar!

VG Dirk