

# Snorkel für 7P 3.0 TDI verfügbar?

Beitrag von „pe7e“ vom 21. Mai 2023 um 06:35

Hi,

"passen" sieht für mich anders aus. Am Kotflügel ist eine eigenwillige Kante und der Verlauf der Ansaugung ist nicht parallel zur A-Säule. Das passt zum gesamten Fahrzeug - die Reifen "passen" ja auch - so gut, dass am Vorderrad der Übergang zum Schweller weg musste - somit fehlt auch der Teil vom Innenkotflügel zum LLK.

Für gebastelt ist es sicher ok - für das Auge des TÜV Prüfers sicher mehr als fragwürdig.

Gruß Peter