

# Lüftungsdüse Armaturenbrett ganz links ausbauen

Beitrag von „Fallerdokter“ vom 22. Mai 2023 um 20:06

Hallo Robert,

auf einem der Bilder aus deinem Link sieht man gut das vom Stellrad ein gerader Stab zum (vermutlich) Schliessmechanismus geht. Ich denke da ist bei mir was ab/gebrochen oder sowas.

Eine gebrauchte Blende mit den 2 Lüftungsdüsen rechts und links kostet 44€, denke das wäre der schalure Tausch.

Ich guck erstmal ob ich sie raus bekomme, sonst fahre ich mal zu einem Bekannten in die Werkstatt und wir gucken da mal.

Hab Dank!