

Touareg 2.5TDI Motor läuft schlecht

Beitrag von „Klami88“ vom 23. Mai 2023 um 23:00

Hi TouaregDD,

wenn die Nockenwelle um 180° verdreht ist läuft er trotzdem, weil der Block alle 360° auf OT steht. sollten die Steuerzeiten nicht stimmen läuft der Motor nicht selbst wenn sie nur ein bisschen abweichen (weis ich aus eigener Erfahrung) nach deinem Fehlerbild und den Daten tippe ich auf dein PDE vom 4Zyl. lasse alle PDE`S von einem Boschdienst prüfen und instand setzen. und Baue sie mit einer PDE Brücke wieder ein danach wirst du die nächsten 150.000km ruhe haben zumindest was PDE`S und Nockenwelle angeht.