

# Touareg 2.5TDI Motor läuft schlecht

Beitrag von „Klami88“ vom 23. Mai 2023 um 23:00

Hi TouaregDD,

wenn die Nockenwelle um 180° verdreht ist läuft er trotzdem, weil der Block alle 360° auf OT steht. sollten die Steuerzeiten nicht stimmen läuft der Motor nicht selbst wenn sie nur ein bisschen abweichen ( weis ich aus eigener Erfahrung) nach deinem Fehlerbild und den Daten tippe ich auf dein PDE vom 4Zyl. lasse alle PDE`S von einem Boschdienst prüfen und instand setzen. und Baue sie mit einer PDE Brücke wieder ein danach wirst du die nächsten 150.000km ruhe haben zumindest was PDE`S und Nockenwelle angeht.