

Tadempumpe R5

Beitrag von „JSFK“ vom 29. Mai 2023 um 20:27

Wenn du die Dichtung leicht eingeölt hast und richtig eingelegt und verschraubt hast kann sie nicht lecken!

Wenn sie es doch macht liegt ein Montagefehler vor. Unwahrscheinlich das die neue Pumpe defekt ist, aber du solltest sehen wo sie Undicht ist.

Gruß Jörg