

# CRCA Kühlprobleme

**Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 08:09**

Hallo Robert,

strikt nach Anleitung!

Original Anleitungen habe ich im Internet gekauft und genauso gehandhabt, wie beschrieben.

Unterdruck-Befüllgerät ist natürlich nicht original VW! Aber es wurde ordnungsgemäß mit Vakuum gefüllt.

LG