

CRCA Kühlprobleme

Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 08:36

[Zitat von pe7e](#)

Hi,

ja, die Geber müssten höhere Temperaturen anzeigen.

Robert könnte mit seiner Vermutung recht haben. Hat der Wagen vielleicht ungünstig / schräg gestanden als er befüllt wurde?

Ist denn immer noch so viel Druck im Kreislauf vorhanden?

Gruß Peter

Und Nein, kein erhöhter Druck mehr im Kühlsystem trotz Vollast 😎.