

# Kompressor beim V10 pumpt nicht mehr

Beitrag von „coala“ vom 1. Juni 2023 um 10:43

Servus Martin,

"sieht eigentlich gut aus" bedeutet nur visuelle Kontrolle? Manchmal steckt hier der Teufel im Detail bei den Stecksicherungen, daher immer elektrisch auf Durchgang prüfen. Muss hier freilich nicht der Fall sein, kam aber schon öfter vor, insofern besser auch elektrisch checken.

Grüße

Robert