

Ablage Beifahrerseite gerissen

Beitrag von „fgTouareg“ vom 2. Juni 2023 um 06:33

Hallo jakkifarin,

leider ja!

Habe dies beim 7L schon öfters gehört - aber noch nie persönlich gesehen.

Ausnahmsweise muss die Werkstatt wirklich nichts damit zu tun haben.

War es die Tage heißt, an denen der T bei der Werkstatt stand?

Soweit ich weiß, passiert das aufgrund von Hitze (Bewegung des Materials.)

Lösungsvorschläge habe ich leider keine 😞.

LG