

# Steuerkette gelängt?

**Beitrag von „Goka“ vom 7. Juni 2023 um 14:49**

Hallo Bennet,

häufiger Probleme mit dem Spanner (Startrasseln) hatten die V6TDI aus der Zeit Mitte 2011 bis Ende 2015. Von tatsächlichen vorzeitigen Motorschäden habe ich noch nicht gelesen.

Gruss Volker