

Steuerkette gelängt?

Beitrag von „Alexbecker1988“ vom 10. Juni 2023 um 08:10

Hallo,

Hab das auch und in der Werkstatt meinten es wäre normal, sollte jedoch nicht länger als 1-1.5s rasseln, da der Öldruck sich erst aufbauen muss und dann ist auch Ruhe.