

Rost an den Schwellern - Touareg I FL

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Juni 2023 um 13:05

hi,

wie sehen die denn von innen aus?

Dort sollte Wachs sein. Dadurch kein Rost. Das Material ist recht stabil ausgelegt. Evtl. reicht entrostet und hübsch machen aus.

Gruß Peter