

Keine Klimaanlage mehr

Beitrag von „Maik30952“ vom 13. Juni 2023 um 09:13

[Zitat von coala](#)

Dann bitte noch mal den VCDS-Scan mit laufendem Motor (ca. 2000 UPM) durchführen.
Inkl. Wert Niederdruck.

Grüße

Robert

Guten Morgen

Sitze gerade im Auto und suche den Block bzw. die Werte für den Niederdruck. Wo finde ich die denn?