

Keine Klimaanlage mehr

Beitrag von „Maik30952“ vom 13. Juni 2023 um 09:32

[IMG 4264.jpeg](#) So hier jetzt nochmal ein Foto der MWB mit laufenden Motor und etwa 2000 Umdrehungen. Was mich wundert ist der veränderte Druck im System. Gestern noch bei 10 bar heute bei 5 bar. ☹️