

# Schlauch durch gescheuert. Von servoausgleichsbehälter zum kühler

**Beitrag von „DrClubs“ vom 20. Juni 2023 um 21:04**

Hallo zusammen,

Habe den genannten Schlauch ersetzt. Sitz auch perfekt drauf, nur leider baut sich Druck in der Leitung auf, dass sich an diesem Schlauch nun das Öl aus der Öffnung drückt. Der kühler müsste in Ordnung sein da er erst vor paar Jahren gewechselt wurde...

Vielen Dank im voraus☐☐