

# V8 TDI Getriebe "kuppelt aus", bei höheren Geschwindigkeiten

Beitrag von „GüntherK“ vom 30. Juni 2023 um 00:49

Wieviel Kilometer hast Du runter?

Leistungsgesteigert?

Würde als erstes den Ölstand im Getriebe prüfen.

Dann mit vcds die Ein- und Ausgangsdrehzahl des Getriebes vergleichen.

Bei meinem alten V6 war die Wandlerüberbrückungskupplung (Wandler) defekt.

Bei hoher Belastung rutscht sie und öffnet dann ganz.