

# Wo sitzt Temperatur Sensor Bank 1 Sensor 1

Beitrag von „OliB“ vom 4. Juli 2023 um 19:06

Hallo,

Kann mir jemand weiterhelfen und weiß wo beim V6, BJ 2014, 250PS der Abgastemperatur Fühler sitzt?

Der ADAC hat uns die Fehler ausgelesen, dieser Sensor ist defekt. Haben ihn jetzt gekauft, laut VW Teile Nummer, ich wollte es einbauen und finde ihn nicht ☐☐

Alle Anleitungen und Bilder die ich gefunden habe sind von 4 Zylinder Motoren.

Fehlercode ist 5260

Leider war nur meine Frau vor Ort, als der ADAC ausgelesen hat, er sagte ihr der Sensor sitzt vorm Turbo am Krümmer. Das hat mir noch nicht ganz weiter geholfen.

Vielleicht hat hier schon mal jemand den Sensor gewechselt und kann mir weiterhelfen.

Lieben Gruß schonmal

Oli