

# **mehrere Entlüftungsnippel an 1. Bremssattel ?**

**Beitrag von „John Bronco“ vom 18. Juli 2023 um 16:21**

...und immer zuerst den äußeren, und dann erst den inneren Entlüftungsnippel entlüften.

Grüße

JB