

mehrere Entlüftungsnippel an 1. Bremssattel ?

Beitrag von „John Bronco“ vom 18. Juli 2023 um 16:21

...und immer zuerst den äußeren, und dann erst den inneren Entlüftungsnippel entlüften.

Grüße

JB