

Achsenvermessung+ Spureinstellung nicht möglich -- > Standhöhenwerte liegen außerhalb der Toleranz

Beitrag von „gdbr“ vom 19. Juli 2023 um 10:27

[Zitat von coala](#)

Servus,

was ist es denn nun für ein Fahrzeug: 7P (Touareg II) oder CR (Touareg III)?

Grüße

Robert

Es handelt sich um ein 7P (Touareg II) 2017