

# Hochdruckpumpe wechseln

**Beitrag von „coala“ vom 23. Juli 2023 um 18:24**

Servus Ingo,

das ist vom System nicht zu vergleichen, die VP44 ist ja eine Verteilereinspritzpumpe. Im V6 TDI beim Touareg werkelt hingegen eine reine Hochdruckpumpe, welche die beiden Rails (eine pro Zylinderbank) mit Druck versorgt. Da muss deshalb nichts mit der Motormechanik synchronisiert werden.

Grüße

Robert