

Fehler luftfahrwerk

Beitrag von „Alexung“ vom 24. Juli 2023 um 20:55

Hallo.

Nachdem ein Bekannter an meinem Touareg den Querlenker vorne links getauscht hat, kam immer wieder die Meldung "Stop Fehler Fahrwerk", wobei der Wagen auch schräg stand.

Wir haben versucht das Fahrwerk über VCDS neu zu kalibrieren, er hat auch alle Messwerte angenommen, bis wir bestätigt haben, daraufhin hat er den Vorgang abgebrochen.

Im Fehlerspeicher war auch soweit nichts.

Der Niveausensor wurde mit der passenden Lehre ausgerichtet und am Querlenker befestigt.

Mittlerweile senkt er sich vorne immer ab, pumpt sich aber, sobald ich aufschließe wieder auf bzw, wenn ich den Motor starte, läuft der Kompressor an und er baut sich vorne wieder auf.