

# Fahrwerk

**Beitrag von „obermacho“ vom 26. Juli 2023 um 10:09**

Hallo und guten Tag,

ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem:

Am Montag bin ich mit meinem Touareg 7l einen Feldweg gefahren und habe das Fahrwerk hochgefahren. Beim Runterfahren kam eine Fehlermeldung, dass ich die Werkstatt aufsuchen soll und vorne senkte sich das Fahrwerk auf beiden Seiten gleichmässig nicht ab.

Übernacht auch nicht. Am nächsten Tag habe ich vorne auf beiden Seiten die Ventile aufgeschraubt und die Luft abgelassen.

Beim Starten des Motors hat der Kompressor das Fahrwerk wieder auf höchstes Niveau aufgefüllt und mein Auto steht wieder genauso da, wie vorher.

Kann mir jemand helfen?

Viele Grüsse

Peter