

Klackernde Geräusche bei kaltem Motor CVVA

Beitrag von „Hollowman“ vom 11. August 2023 um 21:01

Guten Abend liebe TReg Freunde!

Folgende Randdaten:

EZ 3/2016 150.000km 3.0 TDI CVVA 262Ps

Service immer beim örtlichen VW Händler, zusätzlich immer 15.000km zwischen den Regelintervallen Ölwechsel mit Castrol 5w30 zuhause in Eigenregie.

Motor läuft sonst gut, Zieht sauber durch, springt gut an, braucht auf 15.000km maximal 0,1l Öl.

Injektorenwerte sind super, VCDS vorhanden und keinerlei Fehlereinträge.

Problem besteht bereits seit (Schande über mein Haupt) etwa 50.000km

Ich möchte anmerken: es ist kein Kaltstartgeräusch aka Steuerkette, da es meist erst 5-10sek nach!! dem Start beginnt.

Mein Touareg macht seit langer Zeit ein sehr störendes Klackerndes Geräusch, welches nach etwa 10km Fahrt wieder verschwindet und dann für den restlichen Tag bis zur längeren Standzeit (min.7-8Std) auch wegbleibt.

Es ist immer da, nicht nur abundzu.

Würde mich sehr freuen wenn ihr es mal beurteilen würdet, eventuell kann da ja jemand Parallelen zu einem eigenen Problem ziehen oder aus Erfahrung etwa deuten ob ich mit meiner Vermutung - Hydrostößel - richtig liege.

Hier mal das zugehörige Video von gestern Mittag:

<https://youtube.com/shorts/oZLKQXhcxSw?feature=share>

Vielen Dank im Vorraus!

Grüße Michael