

Motorschütteln

Beitrag von „ehse“ vom 23. August 2023 um 11:24

7L V6 TDI 240PS:

beim untertourigen Berg Hinauffahren (Landstraße, ca. 60km/h, aus der Fahrt heraus) mittlere Steigung schüttelt er sich ganz schön, bis er auf die Idee kommt hochzuschalten.. normal?

Danke!