

# Elektrische Anhängerkupplung defekt, Verstellmotor gesucht

Beitrag von „coala“ vom 1. September 2023 um 10:08

Servus Gerd,

also nochmals gefragt: Hörst du ein Geräusch im Bereich der AHK, wenn du den Taster betätigst? Entriegelt wird die AHK ja immerhin scheinbar. Und in aller Regel sollte bei Fehlfunktionen der elektrisch betätigten AHK auch eine Fehlermeldung im Kombi-Instrument erscheinen. Ist das bei dir der Fall?

Ansonsten gibt es hier (neben zig ähnlichen existierenden Themen zur gleichen Problematik) auch ein Thema, das für dich interessant sein könnte: [KLICK](#) Hier ist in Beitrag #4 ein Link zu finden, wo der potenzielle Übeltäter abgebildet und auch zerlegt ist.

Du solltest zuerst aber mal feststellen, ob es tatsächlich der Verstellantrieb ist, so wie du schreibst. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten wie z.B. Endschalter, Steuergerät, Kabelbruch/Marderverbiss, Korrosion im Steckverbinder, Mechanik (zu) schwergängig. Das alles lässt sich aus der Ferne schwer einsehen.

Grüße

Robert