

Innovision Cockpit

Beitrag von „bayersepper“ vom 26. September 2023 um 07:13

Guten Morgen,

Ich hatte gestern Nachmittag das Problem dass das Innovision Cockpit beim wegfahren plötzlich ausging-schwarzer

Bildschirm. Musste so 2 Stunden nach Hause fahren. Habe dann Zuhause das Auto im Schatten geparkt und nach weiteren 2 Stunden war alles wieder normal.

Vorausgegangen war das es im Freien Stand bei ca.22 Grad.

Hat jemann so einen Fall auch schon mal gehabt.

Der Touareg III ist ca. 6Monate alt.