

Innovision Cockpit

Beitrag von „Kiboart“ vom 26. September 2023 um 16:49

[Zitat von bayersepper](#)

Buen día,

Ayer por la tarde tuve el problema de que el Innovision Cockpit de repente se quedó negro cuando me alejaba.

Pantalla. Tuve que conducir 2 horas hasta casa. Luego estacioné el auto a la sombra en casa y después de otras 2 horas todo volvió a la normalidad.

Se suponía que afuera hacía unos 22 grados.

¿Alguien ha tenido alguna vez un caso como este?

El Touareg III tiene aproximadamente 6 meses.

Alles anzeigen

Ich hatte vor genau 2 Tagen das gleiche Problem. Das ist noch nie passiert. Es wurde durch einen Neustart des Geräts gelöst, wie Robert es beschreibt.