

# Wärmetauscher

**Beitrag von „MrJingelz“ vom 6. Oktober 2023 um 22:01**

Servus,

Ich habe einen Touareg 7p 3l v6 & habe folgendes Problem,...

Ich hatte Kühlwasserverlust vorne rechts ,was ich schnell gefunden hatte, meine Aluleitungen sind komplett zerfressen gewesen und mit dreck verstopft gewesen (oxidiertes alu + Kalk)

Habe die Leitungen gewechselt und singet wie es ging auch alles gespült, jedoch wird mein Innenraum nicht warm,es kommt nur kalte Luft raus ! Motortemperatur normal 90 grad!

Ist der Wärmetauscher hin? Hat den jemand schonmal gewechselt? Bin ratlos ,hoffe es kann mir wer helfen! Und dann frage ich mich noch wie die Leitungen so aussehen können ?!