

# Luftfahrwerk Hart

**Beitrag von „miata52“ vom 14. Oktober 2023 um 16:31**

Meistens sind die Reifen das Problem. Auch bei mir (7P-2016) merke ich zwischen normal und comfort kaum einen Unterschied (20 Zöller 275 mm). Mit Winterreifen (18 Zoll) rollt er viel geschmeidiger ab und bei comfort wird es zusätzlich besser.