

Öldruck Motor aus. Ölpumpe und Druckschalter neu.

Beitrag von „Black Beast“ vom 28. Oktober 2023 um 20:16

[coala](#)

ich habe gerade den Motor mit offenem Öldeckel im Stand laufen lassen.

Jetzt kommt die Warnmeldung erst ca. 400 Umdrehungen später bei ca. 1900 Umdrehungen.

verschwindet aber auch gleich wieder. Mein Laienwissen suggeriert mir, das ich wohl doch den Druckregler für die Kurbelgehäuseentlüftung tauschen muss?

Wie siehst Du das?

Grüße aus dem Norden