

# Öldruck Motor aus. Ölpumpe und Druckschalter neu.

Beitrag von „Black Beast“ vom 29. Oktober 2023 um 16:40

MOIN Robert.

ja CASA ist sicher. Habe im REp.Leitfaden auch gesehen das der CATA anders ausgestattet ist und alles verglichen. Aber bei Casa bin ich 100% sicher.

Was mich etwas wundert ist die Tatsache, das er mit dem 10W40 auf fast 4 bar im eerlaUf kam, bei 5W30 nur noch 2 bar macht und leider nicht ansteigt wenn man etwas am Gaspedal spielt? Gerade gabe ich von einem Schrauber aus dem Bekanntenkreis gesagt bekommen, ich soll noch einmal 10W40 einfüllen um zu sehen ob der Druck dann wieder bei 4 bar liegt. Ich weuß nur nicht ob es Sinn Macht ständig das Öl zu wechseln? Jetzt hat et das vorgeschriebene Öl drin und läuft trotzfrm nicht wie er soll.

Gruß Steve