

# **TDI V6 BKS startet nicht.**

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 9. November 2023 um 16:57**

Hey Manny

Herzlich Willkommen unter Freunden.

Hast Du die Möglichkeit, den Dicken auszulesen?

Wenn er nur orgelt, aber nicht anspringt, könnte es vielleicht der Kurbelwellensensor sein. Dann hat er sozusagen keine OT- Position und weiss nicht, wann er einspritzen soll.

Sonst fällt mir gerade nix ein, warum er nicht anspringen sollte, wenn genug Strom zum drehen da ist.

Schöne Grüsse