

Gaspedal klemmt

Beitrag von „Linx“ vom 30. November 2023 um 16:57

Sehr interessant. Ich habe mich nun etwas in das Thema eingelesen.

Der Touareg vom TE hat keinen Event Data Recorder (EDR). Erst ab 2015 hatten die US-Touaregs (7P) einen EDR, ab 2019 dann die Touaregs (CR) weltweit.

Der EDR befindet sich im Airbag-Steuergerät, und kann über die OBD2-Schnittstelle des Fahrzeugs mit einem proprietären Tool des Zulieferers Bosch, Crash Data Retrieval (CDR), - nicht jedoch mit VCDS - ausgelesen werden.