

V6 TDI 286 PS BJ.2021 R-Line springt nicht an, harte Bremse

Beitrag von „zimbotom“ vom 2. Dezember 2023 um 14:52

Hallo Robert,

sorry, das Problem besteht nach wie vor, keine Verbesserung. Normales treten der Bremse reicht nicht aus um das Auto zu starten. Bremskraftverstärker wurde geprüft und ist i.O.

Grüße Tom