

# **Scheibenwaschanlage und Heckscheibenwischer funktionieren nicht**

**Beitrag von „xGrany“ vom 10. Dezember 2023 um 15:13**

Hallo, weiß jemand, wie man das Problem löst oder worauf man sich konzentrieren soll, Touareg 2015 193 kW?

Die Waschanlage und der Heckwischer funktionieren nicht. Scheibenwaschmotoren ausgetauscht. der Fahrerseite war eine Sicherung durchgebrannt, Position 14 - 30A.

Diag schreibt 00926 - Klemme 30 - 011 Interrupt.

Wenn ich es mit diag messe, zeigt Klemme 30/1 etwa 9V an und Klemme 30/2 und 30/3 zeigen 12,2V

Wenn ich die Waschanlage oder den Heckwischer betätige, fällt die Klemme 30/1 auf 2V, aber die Sicherung löst nicht mehr aus.