

Keyless (kabelbaum Tür links)

Beitrag von „Linx“ vom 12. Dezember 2023 um 10:44

In diesen Türgriff mit Sensor kommt ein 4-poliger Stecker. Dieser Stecker am Leitungssatz der Tür hat die TN 3C0 973 704. Der Kabelquerschnitt beträgt 0,5 mm².

Du kannst die vorhandenen Leitungen am Kabelbaum ausspinnen und in den neuen Stecker einpinnen. Sollten die Leitungen beschädigt sein, kannst du 2 Reparaturleitungen 000 979 030 E verwenden.