

## 2,5 TDI BAC Loser Schlauch zuordnen

Beitrag von „Pascal96“ vom 17. Dezember 2023 um 16:24

Moin Marcell,

das schaut aus wie die Entlüftung vom Getriebe.

Die kommt mittig an der Spritzwans hoch.

Meist ist dort noch ein "loser" Deckel drauf damit kein Wasser reinläuft.

Hab aber schon öfter beim vor Facelift gesehen das dort kein Deckelchen drauf ist.

Das ähnlich aussehende Teil am Luftfilterkasten ist die Entlüftung vom Vorderachsdifferential.

Die Entlüftungen vom V-Diff, Getriebe und H-Diff sind beim Touareg auf Grund der Wattiefe hochgelegt und kommen alle oberhalb der Ansaugöffnung des Motors an.

Gruß Pascal