

Softclose

Beitrag von „pe7e“ vom 21. Dezember 2023 um 16:37

Hi, das Softclose hinten links nicht oder nur selten geht, war bei den ersten Modellen "Stand der Technik". Ich habe im Mai 2020 zwei neue Fahrzeuge in Hannover übernommen - SC ging bei beiden hinten links nicht. Das AH wollte das nicht glauben - hatte zum Glück noch eine handvoll andere neue CR7 stehen - es ging bei Keinem. Nach etlichen Werkstattaufenthalten war es mir irgendwann egal.

Beim FL funktionierte es dann zuverlässig - der hatte dann halt andere Wehwehchen..

Gruß Peter