

Touareg r 50 generator Problem

Beitrag von „kai wob“ vom 22. Dezember 2023 um 06:43

moin moin

ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen

ich habe ein touareg r 50 v 10 bj 2009 hatte bis dato nie probleme

jetzt kam leider das erste problem das die batterien nicht mehr geladen werden

also besorgte ein mechaniker eine neue und tauschte sie aus habe leider nicht im vorfeld geprüft ob sie funktioniert

allerdings hab ich mit dem endoskop gesehen das die lichtmaschiene nicht angetrieben wird über den riemenleider finde ich auch nichts darüber ich kann nur sagen der mechaniker hat nicht den motor ausgebaut sondern ist von oben rangegangen

ich hoffe ihr erfahreneren schrauber habt die idee die mir weiterhelfen kann

vielen dank im vorraus

lg

kai