

Startproble mit Standheizung

Beitrag von „juma“ vom 4. Januar 2024 um 10:14

Servus,

dann hätte er nur die im Kofferraum tauschen dürfen. Die STH funktioniert wie angegeben soweit.

Die hintere Batterie wird ja nur im V10 gebraucht zum Starten...