

Startproble mit Standheizung

Beitrag von „hannibal“ vom 6. Januar 2024 um 11:44

[Zitat von juma](#)

Servus,

dann hätte er nur die im Kofferraum tauschen dürfen. Die STH funktioniert wie angegeben soweit.

Die hintere Batterie wird ja nur im V10 gebraucht zum Starten...

Die Zusatzbatterie wird auch beim V8 mit STH gebauht.