

# RNS510 MFL Drehregler ohne Funktion

**Beitrag von „Matze Moells“ vom 7. Januar 2024 um 01:23**

Genau, beim Touareg hat man ja das Drehrad am Lenkrad zum weiter schalten, bei allen anderen Modellen mit RNS510 sind es Taster am Lenkrad.

Ich werde nächste Woche mal schauen ob ich zu Ihm Fahre und wir mein Radio mal an den RNS Manager klemmen.

Vielen dank dir schon mal, ich werde hier berichten.