

# Beheizte Windschutzscheibe

**Beitrag von „h1ob“ vom 13. Januar 2024 um 11:35**

Das war bisher zwei mal Morgens bei -6 und -4 Grad Außentemperatur. Wie immer habe ich den Motor gestartet, das Gebläse auf die Frontscheibe und Sitzheizung angemacht um dann die Scheiben frei zu kratzen. Wenn ich dann versucht habe die Frontscheibenheizung anzumachen, geht sie kurz an und nach wenigen Sekunden wieder aus.

Ich probiere es mal bei anderen Gelegenheiten. Vielleicht war es zu kalt oder durch Gebläse+Sitzheizung der Stromverbrauch zu hoch o.ä.