

Beheizte Windschutzscheibe

Beitrag von „coala“ vom 13. Januar 2024 um 17:07

[Zitat von h1ob](#)

[...] Ich probiere es mal bei anderen Gelegenheiten. Vielleicht war es zu kalt oder durch Gebläse+ Sitzheizung der Stromverbrauch zu hoch o.ä.

Servus,

das kann im Leerlauf schon sein, kurz nach dem Start. Einfach mal unter der Fahrt testen, da muss die Heizung in jedem Fall einigen Minuten an bleiben, sonst ist tatsächlich was faul.

Grüße

Robert