

# Steuerkette wechseln beim 3.0 TDI 262ps

Beitrag von „Mrosx“ vom 13. Januar 2024 um 21:00

Ein Freund von mir hat das schon öfters gemacht. Frage den mal am Montag wieviel Arbeit das ist. Auf jeden Fall kommt dafür der Motor raus.

Kostet bei einer kleinen Werkstatt zwischen 1500 und 2000 Euro.

LG