

# Touareg 2.5TDI Motor läuft schlecht

**Beitrag von „PaBo85“ vom 18. Januar 2024 um 20:00**

Den gleichen Fehler habe ich auch derzeit, und interessanterweise auch beim 4. Zylinder die 2,99mg stehen. Habe die pde auch schon getauscht aber der Fehler ist geblieben. Der kabelbaum ist zum einen erst 3 Monate alt und zum anderen habe ich ihn komplett durchgemessen vom Stecker bis zu den PDEs.

Hat jemand zufällig noch eine Idee

MfG