

Klopfende Geräusche im Stand oder wenn der Motor kalt ist

Beitrag von „CasiBo“ vom 19. Januar 2024 um 12:57

Moin zusammen,

habe gerade n Run ☐☐

Hoffentlich entwickelt sich unser T3 nicht zu einem Sorgenkind....

Der T2 war zwölf Jahre alt und hatte nie was, ausser n bisschen Verschleiß.

Der Motor vom T3 macht klopfende Geräusche im Stand wenn der Motor kalt ist oder nach einer Fahrt, wenn er dann mit laufenden Motor in der Garage steht.

Ich habe mal etwas gegoogelt, die Meinungen gehen von Nockenwelle bis zur Oilpumpe.

Oilpumpe soll angeblich bei VW bekannt sein.

Manche schreiben falsches Oil, dass schlieÙe ich aber eigentlich aus, weil der Oilwechsel bei VW gemacht wurde.

Wenn man kurz Gas gibt, ist das Geräusch weg es kommt aber kurze Zeit später wieder.

Kennt jemand von Euch das Fehlerbild oder war ggf. selbst betroffen?

GrüÙe

Carsten